


151-A-11



| Papadinimas |       | Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumai nuo<br>dangčio sm | Altitudės        |
|-------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Dangtis     |       | lyz      |                 |                            | 136.59           |
| Žemė        |       |          |                 |                            |                  |
| Slenos      |       | sem      |                 |                            |                  |
| Dugnas      |       | sem      | 1.0             |                            |                  |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | kep      | 200             | Viršus<br>Apačia 3.48      | 133.11           |
|             | Nr. 2 | "        | 200             | Viršus<br>Apačia 3.48      | 133.11           |
|             | Nr. 3 | cs.      | 150             | Viršus<br>Apačia 3.30      | 134.60<br>133.29 |
|             | Nr. 4 | "        | 150             | Viršus<br>Apačia 3.33      | 134.77<br>133.26 |
|             | Nr. 5 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |
|             | Nr. 6 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |
|             | Nr. 7 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |
|             |       |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |
|             |       |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |
|             |       |          |                 | Viršus<br>Apačia           |                  |

Lipynės esb  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? \_\_\_\_\_

Ar yra dujų? \_\_\_\_\_

### Komunalinio ūkio projektavimo institutas

Objektas: \_\_\_\_\_

Sudarė Ju | \_\_\_\_\_

Patikrino \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

1976 m. X mėn. \_\_\_\_ d.  
(kortelės sudarymo data)