

4866 151-A-II

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ⁴⁴ 133

Город Вильнюс


Улица Аячюну

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25
по А-А




131.82
Выход



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
137.32	132.04	131.82	133.19	132.14

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 14 м

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	400	кер	200	кер	100	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Носие

Шняковски

Даруте