

4866 151-A-11

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 99-131

Город Вильнюс



Улица Ашоту

Лело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1:50


По А-А



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
137.00	134.73	134.96

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. грунт		d = 100		d =	Старый
Скобы	Чугун 2 шт	Подкл.	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Нодие

Шнаковски

Доруче