

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 94

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Aguonų
(gatvė)

151-A-11
(planšeto nomenklatura)



S
↑

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės <u>17</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			134,72	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet	1500	5,50		132,22		
Varnzdžiai	1	PVC	400	Viršus				
				Apacia	5,86	134,86		
	2	PVC	400	Viršus				
				Apacia	5,86	134,86		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apacia	3,86	133,86		
	3 ^a	PVC	160	Viršus				
				Apacia	5,60	132,12		
Varnzdžiai	4	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1,50	136,22		
	5	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1,50	136,22		
	4 ^e	PVC	200	Viršus				
				Apacia	5,60	132,12		
	5 ^o	PVC	200	Apacia	5,60	132,12		
							2008 (įrenginio tyrinėjimo data)	

Objektas:

Sudarė

V. Veželis

(v. pavardė)

(parašas)

Patikrino

J. Šalkauskas

(v. pavardė)

(parašas)