

KF
(komunikacija)

šulinėlis
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 103

KORTELE

Vilnius
(miestas)


Aguonų
(gatvė)

151-A-12
(plėnšto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



↑ S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	315			137,61	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315					
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus			J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075	
				Apačia	1,44	135,87		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,44	135,87		
	3	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1,44	135,87		
	4	PVC	160	Viršus			Sudarė V. Veželis	
				Apačia	1,44	135,87		
				Viršus			Patikrino J. Šalkauskas	
				Apačia				
				Viršus			2008 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				