

10 -

107

ITI Nr. 91^a

F. KANALIZACIJA

ŠULINYS

Nr. () 14

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS

PARTIZANU,

4883 151-A-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	0.60		140.22	Ar yra vandens?
Žemė	GR				Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1.00	1.42	138.80	
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	200	Viršus Apačia 1.75	138.47
	Nr. 2	KER	200	Viršus Apačia 1.77	138.45
	Nr. 3	KET	150	Viršus Apačia 1.76	138.46
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-2337...
					Sudarė Stankevič STANKERAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino Lapkauskas LAPKAUSKAS (parašas) (pavardė)
					197.7 m. XI mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)