

141 4867 151-A-13

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 166



Город Вильнюс

Улица Монтвилос

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1: 25
Разрез по А-А



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
141.21		138.87	138.93	138.91

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б				
Крышка чугунная					Вход		Выход		Подкл. № 2
Стены кирп. бет.					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.							150	кер.	150
Скобы 2 шт 2								кер.	200
Наличие воды					Институт проектирования городского и сельского строительства				
Наличие газа					Отдел изысканий				
Год строительства 19					Объект 2280				
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
Дата		Чертил		Проверил		Подпись		22. VII. 60г	