

4891

151-A-13

Форма № 5

№№ кол. 86/181	Сеть водопровода	Улица	№№ заказа	Год 19 60	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна			трубы
		140.40	138.14	(1,2,3) 138.62		
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=200$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон. <i>бел.</i>					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=200$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел.					
Год строит.	19 61	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	—					
Налич. газа	—	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Montvilos g-rė Vandentiekio įrėd. montavimas</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата <i>19/11/60</i>	Исполнитель		<i>M. Kysys</i>			
	Чертил					
		Проверил				