

206

4883

151-A-13

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 31-116

Город Вильнюс

Улица Витеню

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.20	1. 137.49 2. 138.26	137.53		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды нем.

Наличие газа нем.

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
1. 150	кер.	150	кур.				
150	кур.						

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юргис
Шнаковский
Кинжикас