

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 32-177

Город Вильнюс

Улица Партизану

Дело №

19 г.

Форма 54 гс

Чертеж колодца


140.26 М 1:25 по АА

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.26	138.36	138.44	138.44	138.43

П Р И В Я З К А

ул. ПАРТИЗАНУ



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дерев.*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 кирп.

Наличие воды *ни*Наличие газа *ни*

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	<i> кирп.</i>	150	<i> кирп.</i>	150	<i> кирп.</i>		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

*Югне**Минковский**Чижикова*