



FK (smėlio surinktuvas) 43a KORTELĖ			151-A-14
įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2008	Vilnius	Mindaugo	
Šul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės 13		
Dangtis	ket.	650		138.37	(medžiaga, kiekis)		
Žemė					Ar yra vandens? yra		
Sienos	bet.				Ar yra dujų		
Dugnas	bet.	1000	4.87	133.50			
VANZDŽIAI	Nr.1	pvc	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 4.25			
	Nr.2	pvc	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 4.35			
	Nr.3	pvc	200	Viršus	Sudarė	Girčys	
				Apačia 4.27		(pavardė)	(parašas)
	Nr.4			Viršus	Patikrino		
				Apačia		(pavardė)	(parašas)
	Nr.5			Viršus	2008.09 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia			