

52

4867

151-A-14

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 43-172

Город Вильнюс

Улица Монтвилас "Спарта"

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
141.08	138.40	138.38	138.51	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 железные

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	керам.	300	керам.	300	керам.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист	Нодис Ю. Ю.	Дата	Гл. геодезист	Шимкович И. И.
	Рук. группы	Васильев В. А.		Рук. группы	
Дата	Исполнитель		Дата	Исполнитель	
	Чертил			Чертил	
Дата	Проверил		Дата	Проверил	
	Проверил			Проверил	

