

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

50<sup>1</sup> 178

Город

Вильнюс

Улица

Монбильное

Дело №


19 60 г.

Форма 54 гс

Чертеж колодца

М 1:25

Разрез по А-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |            |
|--------|---------|----------|------------|------------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № 4 |
| 140.83 | 139.25  | 139.23   | 139.45     | 140.09     |

## П Р И В Я З К А

КН

(крайний чех)

КН

(контрфорс)

КН



4.90  
6.50  
2.50

„Спарта“

## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход 2 |        | Выход 1 |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № 4 |        |
|--------|--------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|
| диам.  | матер. | диам.   | матер. | диам.      | матер. | диам.      | матер. |
| 150    | кер.   | 150     | кер.   | 100        | гуг.   | 100        | гуг.   |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата  
22. VII. 60г.

Нодис 10.10

Шнаковский И.И.

Великов В.А.