

63

4867

151-A-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

86-182

Город

Вильнюс

Улица



Мачилишес "Спарга"

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.60	139.49			

П Р И В Я З К А



Терр. ф-ки "Спарга"

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дерев.*

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	керам.						

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Носчик ко. ф.о.

Шмидовский Ч.О.

Васильев В.А.