

ВОДОПРОВОД

Колодец № 22/181/101

Город



Вильнюс

Улица

Тшевальского


Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
142.02	139.67	140.19 140.19



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	1,2) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. Грунт	Подкл.	3) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 3					
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка подобразб.
Институт проектирования городского строительства						Одел изысканий
Объект 3656						
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил 34. X. 62				
Дата	Рук. группы					
	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					