



~~4864~~ 151-A-1

Форма 54 г

198

Канализация	Колодец № <u>32/118</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тисевицкая</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.																																																																																																																											
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Тру б</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. №</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>141.51 звчччч: 141.55</td><td>138.51</td><td>138.49</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Крышка	Лотка		Тру б		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	141.51 звчччч: 141.55	138.51	138.49																																																																																																															
		Крышка	Лотка		Тру б																																																																																																																											
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																																																																																												
141.51 звчччч: 141.55	138.51	138.49																																																																																																																														
П Р И В Я З К А 																																																																																																																																
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. №</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Крышка чугунная</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Стены кирп. бет.</td><td>200</td><td>кер</td><td>200</td><td>кер</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дно кирп. бет.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Скобы <u>У</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table border="1"><tr><td colspan="4">Институт проектирование городского строительства</td><td colspan="4">Отдел изысканий</td></tr><tr><td colspan="4">Объект <u>3656</u></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Инв. №</td><td colspan="2">Гл. геодезист</td><td colspan="2">Рук. группы</td><td colspan="2">Исполнитель</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Дата <u>23.х.62г.</u></td><td colspan="2">Чертил</td><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная									Стены кирп. бет.	200	кер	200	кер					Дно кирп. бет.									Скобы <u>У</u>									Наличие воды									Наличие газа									Год строительства 19									Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				Объект <u>3656</u>								Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель				Дата <u>23.х.62г.</u>	Чертил		Проверил					
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																																															
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																																									
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																								
Крышка чугунная																																																																																																																																
Стены кирп. бет.	200	кер	200	кер																																																																																																																												
Дно кирп. бет.																																																																																																																																
Скобы <u>У</u>																																																																																																																																
Наличие воды																																																																																																																																
Наличие газа																																																																																																																																
Год строительства 19																																																																																																																																
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий																																																																																																																												
Объект <u>3656</u>																																																																																																																																
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель																																																																																																																											
Дата <u>23.х.62г.</u>	Чертил		Проверил																																																																																																																													