




~~4861~~ 151-A-1

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>70/119</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тшевальского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
Крышка	Л о т к а		Т р у б		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
	141.63	138.68	138.66	138.71	

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	кер	200	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.											
Скобы 5 метал											
Наличие воды											
Наличие газа											
Год строительства 19				Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
				Объект 3656							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата		Чертил	
		Проверил		Проверил							
23.X.62г.											



2) 138.66

3) 138.71

1) 138.68