

4861 151-A-1

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>76/165</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Альбурго</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

1.00

1.41.99

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
141.99	138.79	138.77	138.78	

П Р И В Я З К А

1.00

12.06

7.30

7.15

2.07

2.52

2.25

8/13

ул. Альбурго

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	кер	150	кер	150	кер		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 5 метал									
Наличие воды		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Наличие газа		Объект 3656							
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
		Дата	Чертит		Проверил				
		23.х.62							