


856-

151-11-1 ITI Nr. 91


Kortelė Nr. (2) 105 KORTELE		4829
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1972	2. Būklė	yp. Anbr. p. 90
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PĖVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	242	600		142,05
Žemė				
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000		

Lipynės ... 2 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 00.02/928

Sudarė Zukl Ruk
(parašas) (pavardė)Patikrino Don 1104100
(parašas) (pavardė)1972 m. ... 11 ... mėn. 2 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai

Nr. 1	242	150	Viršus	1,75	140,30
Nr. 2	Rep	200	Apačia	1,78	140,27
Nr. 3	242	100	Viršus	1,75	140,30
Nr. 4	-11-	-11-	Apačia	1,75	140,30
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		