



151-A-2
4837

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>50-21</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Амбурго</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и					П Р И В Я З К А
Крышка	Л о т к а		Т р у б		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
140.44	137.62	137.61	137.76		ул. Амбурго

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирпич. бет.	150	чуг.	150	чуг.					
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Скобы жемч.	Объект 2280								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Подп.			Юодис		
Наличие газа		Рук. группы					Шнаковскис		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель					Дарулис		
		Чертил							
		Проверил							