

206



4861 151-A-2

Форма 54 г.

|                    |                         |                      |                       |              |                 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>Канализация</b> | Колодец № <u>51/476</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Альберто</u> | Дело № _____ | 19 <u>62</u> г. |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|


  

Чертеж колодца  
М 1:50

| О т м е т к и |         |          |          |          |
|---------------|---------|----------|----------|----------|
| Крышка        | Лотка   |          | Труба    |          |
|               | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 41.56         | 137.91  | 137.86   | 138.01   |          |

П Р И В Я З К А



| О П И С А Н И Е            |  |         |        |       |        |            |        |          |        |
|----------------------------|--|---------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| Состояние колодца и матер. |  | Т Р У Б |        |       |        |            |        |          |        |
|                            |  | Вход    |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
| Крышка чугунная            |  | диам.   | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| Стены кирп. бет.           |  | 150     | кер    | 150   | кер    | 100        | кирп   |          |        |
| Дно кирп. бет.             |  |         |        |       |        |            |        |          |        |
| Скобы 7 метал              |  |         |        |       |        |            |        |          |        |
| Наличие воды               |  |         |        |       |        |            |        |          |        |
| Наличие газа               |  |         |        |       |        |            |        |          |        |
| Год строительства 19       |  |         |        |       |        |            |        |          |        |

|                                                  |               |             |  |                 |  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|--|-----------------|--|
| Институт проектирование городского строительства |               |             |  | Отдел изысканий |  |
| Объект 3656                                      |               |             |  |                 |  |
| Инв. №                                           | Гл. геодезист | Рук. группы |  | Исполнитель     |  |
| Дата                                             | Чертит        | Проверил    |  |                 |  |
| 27.1.62                                          |               |             |  |                 |  |