



208

4861-151-A-Z

Форма 54 г


Канализация	Колодец № <u>55/178</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Небисурго</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
141.48	138.62	138.59	139.57	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б								
					Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		
Крышка чугунная					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.					100	чир	150	чир	150	чир			
Дно кирп. бет.													
Скобы 5 лет					Институт проектирование городского строительства								
					Объект 3656								
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Наличие газа					Дата		Чертил		Проверил				
Год строительства 19					24. X. 62г.								