

<u>KANALIZACIJOS</u>		šulinio		Nr. (<u>2</u>) <u>107</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Ingininio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>BASANAČIŲ AIS</u>		<u>151-A3</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOČIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis		ket.	650		124.02	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	124.02	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.92	121.10	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 3.05	120.97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-6/88</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>97</u> m. <u>07</u> mėn. <u>16</u> d. (Ingininio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 3.05	120.97	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Nr. 8			Viršus Apačia		