

143<sup>b</sup>

4863

151-A-3

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 181-26

Город Вильнюс

Улица Басанавичаус

Дело №



19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А

114.51




## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба     |           |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. №3 | подкл. №4 |
| 114.51 | 111.54  | 111.45   | 111.64    | 111.83    |

## П Р И В Я З К А

ул. Басанавичаус



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревян.

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. №3 |        | Подкл. №4 |        |
|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.     | матер. | диам.     | матер. |
| 150   | кир    | 150   | кир    | 100       | муп    | 100       | муп    |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юодие  
Шняковекш  
Доручие