

183^a

4863

151-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 230-61



Город Вильнюс

Улица Басанавичаус

Дело №

19 авг. г.Чертеж колодца
М 1:21

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.79	113.57	113.55		

П Р И В Я З К А

ул. Басанавичаус



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп	200	кп				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Нарис

Широков

Дзугуте