

ВОДОПРОВОД

Колодец № 156-111

Город Вильнюс



Улица Витру

Лето №

19 60 г.


Форма 55 гс

Чертеж колодца
М. 1:50
по А-А



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
118.11	115.49	115.92



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. грунт	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун тепл. Чуг.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Нодис

Шняковски

Даруте