

237 237

4863

151-4-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 229-115

Город Вильнюс



Улица Вильнюс

Дело №

19 00 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
117.32	114.94	114.92	114.95	

П Р И В Я З К А

ул. Вильнюс 6



7.26 6.08

2

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.	250	кер	250	кер	250	кер		
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>3шт</i>	Объект <i>2280</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				<i>Координаты</i>		
		Рук. группы				<i>Шибановский</i>		
Наличие газа	Дата	Исполнитель				<i>Разумин</i>		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								