

Vorndendrebis *šulinys* Nr. (1) 519 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius *Basanavičiaus* 15A-3
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		121,73	Ar yra vandens?
Žemė	asfaltas		000	121,73	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	2000	2,28	119,45	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1,85 Apačia 119,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-6188 Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1992 m. 07 mėn. 16 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	100	Viršus 1,85 Apačia 119,88	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 1,85 Apačia 119,88	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

1430