

Fekalinės kop.
(Komunikacija)

Suliny
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 79 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Basanoviciaus
(Gatvė)

151-A-3
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)
(0,0)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		117.86	
Žemė			0.0	117.84	Ar yra vandens?
Sienos	Bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	Bet.	1000	3.08	114.76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	100	Viršus	
				Apačia	3.19 114.65
	Nr. 2	uša.	200	Viršus	
				Apačia	3.19 114.65
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus	
				Apačia	2.96 114.22
	Nr. 4	Ket.	100	Viršus	
				Apačia	3.09 114.75
	Nr. 5	Ket.	100	Viršus	
				Apačia	2.82 115.02
	Nr. 6	plicn.	25	Viršus	
				Apačia	2.70 115.14
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-4314...
					Sudarė <u>Henr. Kocius</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Jonas Paulaitis</u> (parašas) (pavardė)
					1976 m. 02 mėn. 01 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)