




Канализация	Колодец № 76-262	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Басанавичюс</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50 Г/б А-А  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  <u>ул. Басанавичюс</u>					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б				
			у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №			
		116.41	114.41	114.40						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	кирп	150	кирп				
Дно кирп. бет.			Институт проектирование городского строительства							
Скобы										
Наличие воды			Объект <u>2280</u>							
Наличие газа										
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист		Подпись <u>Дарис</u> <u>Дарис</u>		Подпись <u>Дарис</u> <u>Дарис</u>		
			Дата	Рук. группы						
				Исполнитель						
				Чертит						
				Проверил						