



91

4839

151-A-3

Форма 54 г

|                                                                                                                               |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Канализация                                                                                                                   | Колодец № 80-271 | Город <u>Вильнюс</u>                             | Улица <u>Коммунистическая</u> | Дело №          | 19 <u>61</u> г.                                                                    |                               |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:25<br/>по А-А</p>  |                  | О т м е т к и                                    |                               | П Р И В Я З К А |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | Крышка                                           | Лотка<br>у входа    у выхода  |                 |                                                                                    | Трубы<br>подкл. №    подкл. № |
|                                                                                                                               |                  | 112.62                                           | 109.84    109.83              | 110.12          |  |                               |
| О П И С А Н И Е                                                                                                               |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Состояние колодца и матер.                                                                                                    |                  | Т Р У Б                                          |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Крышка <u>чугунная</u> <u>сгнившая</u>                                                                                        |                  | Вход                                             |                               | Выход           |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | диам.                                            | матер.                        | диам.           | матер.                                                                             |                               |
| Стены <u>кирп. бет.</u>                                                                                                       |                  | 150                                              | куп                           | 150             | куп                                                                                |                               |
| Дно <u>кирп. бет.</u>                                                                                                         |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Скобы                                                                                                                         |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Наличие воды                                                                                                                  |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Наличие газа                                                                                                                  |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
| Год строительства 19                                                                                                          |                  |                                                  |                               |                 |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | Институт проектирование городского строительства |                               | Отдел изысканий |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | Объект <u>2280</u>                               |                               |                 |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | Инв. №                                           | Гл. геодезист                 | Носов           |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  |                                                  | Рук. группы                   | Давид           |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  |                                                  | Исполнитель                   | Давид           |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  | Дата                                             | Чертил                        |                 |                                                                                    |                               |
|                                                                                                                               |                  |                                                  | Проверил                      |                 |                                                                                    |                               |