

ITI Nr. 91^dF KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Inginio pavadinimas)



Nr. () 10 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)PYLIMO
(Gatvė)151-A-4
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOČIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vėrinys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		111.94	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0.00	111.94	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.50	110.44	Pastabos
Nr. 1	KER	150	Viršus Apačia	1.60 110.34	
Nr. 2	PVC	150	Viršus Apačia	1.60 110.34	
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

Lipynės

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-?-1160C....

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2004 m. ... mėn. ... d.

(Inginio tyrinėjimo data)

3M

3M

5

151