




ITI Nr. 91^dVANDENTIEKIS
(Komunikacija)Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)Nr. () 2^a KORTELĖVILNIUS
(Miestas)PYLIMO
(Gatvė)151-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalus
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>KOP</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		112.11	
Siena			0.00	112.11	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.50	2.05	110.06	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	PE	50	Viršus 1.70 110.41	
	Nr. 2	PE	32	Viršus 1.70 110.41	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	PE	32	Viršus 1.70 110.41	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus	Objekto Nr. Q1: 2: 1160C
	Nr. 5			Viršus	Sudarė <i>[Signature]</i> H. MISIUKAS
	Nr. 6			Viršus	(parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus	Patikrinęs <i>[Signature]</i> H. MISIUKAS
				Viršus	(parašas) (pavardė)
				Viršus	2004 m. ... 03 ... mėn. 29 d.
				Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus	