



F KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)Nr. () 13^a KORTELĖVILNIO
(Miestas)PYLIMO
(Gatvė)151-A-4
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		112.20	Ar yra vandens?
Reimė			0.00	112.20	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.50	2.40	109.80	
Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.60	110.60	
Nr. 1 ^a	PVC	110	Viršus Apačia 2.50	109.70	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 2	PVC	250	Viršus Apačia 2.50	109.70	Objekto Nr. 01-2-11606.....
Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1.60	110.60	Sudarė <i>[Signature]</i> H. MISIUKIS (parašas) (pavardė)
Nr. 3 ^a	PVC	110	Viršus Apačia 2.50	109.70	Patikrinęs <i>[Signature]</i> H. JASIKAVIČIUS (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2004 m. ... 03 ... mėn. ... d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)