



ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)Nr. () 52^a KORTELEVILNIUS
(Miestas)PYLIMO
(Gatvė)151-A-4
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIQIVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		102.43	Ar yra vandens?
Siena			0.00	102.43	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos 1.2. VARGŽOŽIAI
Dugnas	bet.	1.50	2.90	109.53	FUTL 1425 d 273
Nr. 1	pvc	200	Viršus		
			Apačia	3.00	
Nr. 2	pvc	200	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia	3.00	Fillialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3	pvc	110	Viršus		Objekto Nr. 01-2-1160-6....
			Apačia	1.50	
Nr. 4	pvc	110	Viršus		Sudarė
			Apačia	2.75	(parašas) (pavardė)
Nr. 5a	pvc	200	Viršus		Patikrinęs
			Apačia	2.75	(parašas) (pavardė)
Nr. 3a	pvc	110	Viršus		2004 m. 03. mėn. d.
			Apačia	2.75	(Irenginio tyrinėjimo data)
Nr. 5	pvc	200	Viršus		
			Apačia	1.50	