

ITI Nr. 91^dKE
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 55⁹ KORTELEVilnius
(Miestas)



(Inginio pavadinimas)

Pylimo
(Gaivė)151-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		112.02	Ar yra vandens?
Demė			0.0	112.02	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2.87	109.15	..2. kryptis - futl.plicit. d. 530
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	250	Viršus Apačia 2.67	109.35
	Nr. 2	PVC	250	Viršus Apačia 2.67	109.35
	Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 2.67	109.35
	Nr. 4	alc	150	Viršus Apačia 1.62	110.40
	Nr. 5	PVC	200	Viršus Apačia 1.60	110.42
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-11518.
Sudarė					(parašas) (pavardė) M. Diler
Patikrinė					(parašas) (pavardė) M. Diler
20.04 m. vasario mėn. 0. d.					(Inginio tyrinėjimo data)