

<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Suliny</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Trauk</u> (Gatve)		Nr. <u>(5) 74</u> KORTELE <u>151-A-4</u> (Planšeto nomenklatura)	
---	--	---	--	---	--

SULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopečios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>11,93</u>	
Žemė		<u>Gr</u>				Ar yra vandens?
Sienos		<u>Bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>Bet</u>	<u>150</u>	<u>3,56</u>	<u>108,37</u>	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3,87</u>	<u>108,06</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>151-A-4</u>
	Nr. 2	<u>Ket</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3,88</u>	<u>108,05</u>	
	Nr. 3	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,04</u>	<u>108,89</u>	
	Nr. 4	<u>Ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,78</u>	<u>108,15</u>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Plūgis Klimaitis</u> Patikrino <u>Klimaitis</u> 19 <u>91</u> m. mėn. <u>05</u> d. <u>20</u> (Irenginio tyrinėjimo data)