




4

112

ITI Nr. 91

<u>F. Kacius</u> (Komunikacija)		<u>su</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (4) <u>22</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Algirdo 18</u> (Gatvė)		<u>151-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>4. et. 8</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>0.0</u>	<u>141.60</u>	Ar yra vandens? <u>1</u>
Žemė		<u>A</u>		<u>0.0</u>	<u>141.60</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos <u>u. 7. et. 8</u>
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>4.70</u>	<u>136.90</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>g/bet</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>5.45</u>	<u>136.15</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>-</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>5.46</u>	<u>136.14</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>4.86</u>	<u>136.74</u>	Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>82</u> m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)