

-12-

ITI Nr. 91^d

Ekualizacija šulinio Nr. () 47 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Mindaugo 151-A-6
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		138,77	
Žemė			0.00	138,77	Ar yra vandens?
Šienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.0			Pastabos <u>Viršumės</u> <u>Neatidaro</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus Apačia 4.12	134,65
	Nr. 2	ker.	300	Viršus Apačia 4.13	134,64
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 3.16	135,61
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-2-PA75

Sudarė Ch. Armonas
(parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1992 m. 06. mėn. 16 d.
(Inginio tyrinėjimo data)