

Fekalinės komunalizac. šulinio

Nr. (4) 76 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Mindaugo

151-A-6

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšetinio nomenklatūra)




ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

1,01



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		141.19	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	141.19	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pantabos	
Dugnas		bet.	1000	3.18	138.01		
Vandens	Nr. 1	bet.	100	Viršus			
				Apačia	3.18	138.01	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus			
				Apačia	3.21	137.98	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus		Objekto Nr. 01-31	
				Apačia	3.20	137.99	
	Nr. 4	plast.	200	Viršus		Sudarė	
				Apačia	1.29	139.90	(parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		Patikrino	
				Apačia		(parašas) (pavardė)	
	Nr. 7			Viršus		1999 m. 06. mėn. 1 d.	
				Apačia		(Išginio tyrinėjimo data)	