| | | | |
|---|---|---|---|
| Fekalinės kanalizacijos šulinio | Nr. 97a | KORTELĖ | 151-A-6 76/32-0329 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |
| 2017 | Vilnius | | Mindaugo |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis




Horizontalinis




x=6060913.70
y = 582122.61

| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket | 650 | | | 141.08 |
| Žemė | | | | | 0.00 | 141.08 |
| Sienos | | bet | | | | |
| Dugnas | | bet | 1500 | | 2.92 | 138.16 |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.61 | 139.47 |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.63 | 139.45 |
| | Nr.3 | PVC | 110 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 0.58 | 140.50 |
| | Nr.4 | PVC | 50 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 0.33 | 140.75 |

Lipynės met 2
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2017.06
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)