

121 а

4866

151-А-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 130 А

Город Вильнюс

Улица Партизану



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
130.79		128.91		

П Р И В Я З К А



ул. Партизану б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
50	чуг	150	чуг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юозис

Шняковски

Дарулис