

123^a

4866

151-А-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 128 -3

Город Вильнюс


Улица Партизану

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
130.73	128.51	128.22	128.27	

П Р И В Я З К А



ул. Партизану Б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кирп	200	кирп	150	кирп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юсупов

Шмаковски

Дарулис

