

125^a

4866

151-A-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 126 - 8

Город Вильнюс

Улица Партизану



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
130.81	127.89	127.84	127.89	

П Р И В Я З К А



Ул. Партизану

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	<i>чуг</i>	150	<i>чуг</i>	150	<i>чуг</i>		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

*Юодие**Шнаковен**Даруше*