

126 9

4866 151-A-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 125



Город Вильнюс

Улица Партизану

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
130.02	127.45	127.44	127.46	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кирп	200	кирп	150	кирп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Номер
Ишакевич
Дарулис