

ВОДОПРОВОД

Колодец № 136 - 102



Город Вильнюс

Улица Партизану

Лето №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1:50
По А-А




Отметки

Крыши	Дно	Трубы
127.25	124.41	124.65

ЧКМ

П Р И В Я З К А



ул. Партизану 5

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	$d = 150$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.	чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. грунт	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун тмиз. 3 шт	чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		$d =$		$d =$	Колонка
		чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Носие

Школовский

Формис