

135

4866

151-A-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 135 - 102

Город Вильнюс

Улица Партизан



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
128.83	126.71	126.69		

П Р И В Я З К А

4866



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп	200	кп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис
Шмаровский
Дарулис