

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 124

Город Вильнюс

Улица Партизану

Дело №



19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А


130.40



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
130.40	127.70	127.58	127.69	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кирп	150	кирп	150	кирп		
Дно кирп. бет.									
Скобы <i>Зип</i>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Институт проектирования городского и сельского строительства							
		Объект 2280							
		Инв. №		Гл. геодезист				Кодис	
				Рук. группы				Шняковский	
				Исполнитель				Дарулис	
		Дата		Чертил					
				Проверил					