

139

4866

151-A-7

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 132 ~~А~~

Город Вильнюс

Улица Партизану



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по А-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 129.35 |         | 127.75   |          |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *нет*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |            | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|------------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер.     | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
|       |        | 150   | <i>чуг</i> |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

*Косов*  
*Шнаховский*  
*Доружин*