

227

4865 151-A-7

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 116-141



Город Вильнюс

Улица Партизану

Лето №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1:50
по А-А




Отметки

Крыши	Дно	Трубы
135.39	133.29	133.42

П Р И В Я З К А

ул. Партизану Б



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун бетонная	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. грунт	Подкл.	d= 38		d=	Старый
Скобы	Чугун 7 шт		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

100000

Шняковский

Дарулис